



Přehled pracovních poloh při svařování dle EN ISO 6947

včetně kódů ASME


Tupé svary



Koutové svary



Legenda k použitým zkratkám - polohy



PA	Vodorovná shora	PD	Vodorovná šikmo nad hlavou	PG	Svislá dolů
PB	Vodorovná šikmo shora	PE	Vodorovná nad hlavou	PH	Svařování trubky zdola nahoru
PC	Vodorovná	PF	Svislá nahoru	PJ	Svařování trubky shora dolů
				PK	Orbitální svařování trubek (bez obrázku)

