

SAVAGE A41 Air

Profesionální samostmívací svářečská kukla se systémem PAPR



Proces svařování

- Řezání plamenem
- Plazmové řezání
- Broušení
- Svařování, GMAW (MIG/MAG)
- Svařování, GTAW (TIG)
- Svařování, PAW – plazmové obloukové svařování
- Svařování, SMAW/MMA (obalená elektroda)

Zvyšte bezpečnost pomocí vysoce výkonné kukly Savage A41 Air a systému ESAB EPR-X1.1 PAPR ke zmírnění nejběžnějších a nejzávažnějších vedlejších účinků svařování. Savage A41 Air obsahuje aktualizované digitální uživatelské rozhraní s rozšířeným rozsahem odstínů od 8 do 13, které pokrývá všechny základní svařovací aplikace. Jednoduchý tlačítkový ovládací panel usnadňuje výběr přesného nastavení odstínu, citlivosti a zpoždění potřebného pro nejnáročnější svařovací proces. Externí tlačítko režimu broušení uzamkne ADF na pasivní nastavení odstínu 4 pro rychlé broušení / dokončovací práce bez nutnosti sejmout přilbu.

Spárování přilby se systémem ESAB EPR-X1.1 PAPR poskytuje ochranu proti částicím úrovně TH3 a možnost přidat plynovou filtraci A1B1E1 pomocí dostupného plynového filtru. Ventilační systém přilby přivádí vzduch z horní části hlavového kříže a poskytuje pohodlné proudění vzduchu během dlouhých svářečských prací.

- Digitální ovládání odstínu od stupně 8 do 13, přičemž každý má 6 nastavení citlivosti a zpoždění
- Čtyři snímače oblouku pro lepší odezvu samostmívání
- Široké pokrytí a velký rozhled (100 × 50 mm / 3,93 × 1,96 palce) poskytují široké zorné pole a lepší orientaci v prostoru
- Zobrazování skutečných barev s optickou čistotou podle normy CE ISO 16321 V2
- Externí tlačítko režimu broušení Režim broušení v odstínu 4
- Filtrace TH3 se systémy EPR-X1 a EPR-X1.1 PAPR

Více informací najdete na stránkách **esab.com**.



Nový vícebarevný LED displej

SAVAGE A41 Air

Specifikace

Rozměry kazety	110 × 90 × 7.8 mm (4,33 × 3,54 × 0,3 palců)
Oblast zobrazení	100 × 50 mm (3,93 × 1,96 palce)
Ztmavení průzoru	DIN 4, 8–13, automatické
Zdroj napájení	Solární články, Vyměnitelná baterie (1*CR2450 lithiová). Indikátor vybití baterie
Senzory	4
Doba přepnutí, od tmavého ke světlému	0,1–0,9 s
Doba přepnutí při 23 ° C	0,07 ms
Certifikace a normy	CE: EN ISO 16321 W4/8-13 V2, ANSI: 787.1+, CSA: Z94.3
Záruka	2 roky
Hmotnost	700 g (1,5 lb)


Informace pro objednávání

Savage A41 Air, s vyměnitelnou baterií, černá*	0700504102
Systém EPR-X1.1 PAPR s roztažnou hadicí	0700500920

*Dodávka obsahuje: Kompletní sestavu kukly, 2 náhradní vnější čočky, 1 náhradní vnitřní čočku, baterii CR2450 a bezpečnostní příručku. Další informace o jednotce PAPR najdete v samostatném informačním listu nebo příručce.

Spotřební materiál a náhradní díly

1	Hlavový kříž se vzduchovým kanálem	0700500404
2	Potítko	0700000414
3	Ochranné těsnění obličej	0700500405
4	Čelní průzor	0700000010
5	Vnitřní průzor	0700000482
6	Rámeček s filtrem ADF	0700000418
7	Držák skla se šrouby	0700000419
	2× CR2450 lithiová baterie	0700000807
	Zvětšovací sklo +1,0 dioptrie	0700000084
	Zvětšovací sklo +1,5 dioptrie	0700000085
	Zvětšovací sklo +2,0 dioptrie	0700000086
	Zvětšovací sklo +2,5 dioptrie	0700000087



ESAB / esab.com

