



Skladba spotřebních dílů u hořáků 1Torch™ SL60 a SL100 dle používané metody




Kontaktní řezání tažením dýzy po materiálu - Drag Tip Cutting



Řezání s odstupem - Standoff Cutting



Kontaktní řezání s ochranou - Drag Shield Cutting



Drážkování - Gouging

