

ESAB Oděvy pro svařování

ESAB Svařovací bunda a kalhoty Proban a kůže

Svařovací bunda ESAB Kůže/proban	vel. M	0700 500 408	vel. XXL	0700 500 411
Svařovací bunda ESAB Kůže/proban	vel. L	0700 500 409	vel. XXXL	0700 500 412
Svařovací bunda ESAB Kůže/proban	vel. XL	0700 500 410	vel. XXXXL	0700 500 413

Svařovací kalhoty ESAB Kůže/proban	vel. M	0700 500 467
Svařovací kalhoty ESAB Kůže/proban	vel. L	0700 500 466
Svařovací kalhoty ESAB Kůže/proban	vel. XL	0700 500 468
Svařovací kalhoty ESAB Kůže/proban	vel. XXL	0700 500 469

Popis:

Svařovací bundy a kalhoty jsou ušity z kombinace materiálů Proban a kůže a jsou přizpůsobeny maximálnímu pohodlí a bezpečnosti při svařování. Rukávy a ramenní části bundy a přední díly kalhot, které jsou nejvíce vystaveny rozstříku při svařování, jsou ušity z kůže 1* jakosti. Přední a zadní díly jsou vyrobeny z nehořlavého materiálu špičkové technologie Proban**. Součástí bundy jsou vnitřní kapsy, nastavitelné rukávy a stojáček. Švy jsou z Kevlaru.

*Kůže 1 jakosti je kvalitní plná kůže s hustě propletenými vlákny.

**Proban je kvalitní tkanina o složení 100% bavlna v gramáži 330 nebo 335 g/m² (keprová nebo saténová vazba) upravené špičkovou technologií PROBAN, která zajišťuje dostatečnou odolnost proti šíření plamene, sálavého žáru, konvenčního žáru a roztaveným kovovým kapkám v souladu s normou EN ISO 11611.

Značení:

Na přední straně bundy je označení loga výrobce, na visače pod límcem je uvedeno typové číslo a velikost.

Použití:

Oděvy ESAB Proban/kůže jsou přizpůsobeny maximálnímu pohodlí a bezpečnosti při svařování, jsou vyrobeny z vysoce kvalitní kůže. Umožňují optimální komfort, pohodlí, odolnost i vyšší pracovní výkon. Zaručují dostatečnou odolnost proti šíření plamene, sálavého žáru, konvenčního žáru a roztaveným kovovým kapkám. Materiál oděvu při styku s plamenem nebo s malými hořícími částicemi pouze zuhelnatí, ale oheň se dále nešíří, a tím se zabrání úrazům vznikajícím kontaktem s hořícím oděvem.

Vlastnosti a značení:



EN ISO 11611 - Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných procesech.
Třída 2 – Doporučeno pro ruční metody svařování se silnou tvorbou rozstříku a jisker.

Návod na údržbu a ošetřování

Kožené oblečení doporučujeme čistit pouze chemicky. Jen ve zcela nezbytných případech je možné prát oblečení v pračce: Používejte běžné tekuté prací prostředky bez bělicích účinků. Použít program pro vlnu na max. 35°C. Na konci praní jen odstředovat. Oblečení vyndat z bubny, narovnat a nechat (pověšené) uschnout při pokojové teplotě. Po usušení jsou některé záhyby spletené - narovnejte je, natáhněte, nebo dejte na 15 - 30 min. do sušičky bez teplého vzduchu (pouze na studeno). **Důležité – oblečení nedávejte ihned po vyprání do sušičky. Doporučujeme i použití speciálních prostředků (koncentrátů) na praní kůže.**

Upozornění: praní v pračce výrazně snižuje životnost kůže (praskání, zeslabení apod.)

Upozornění !

Udržujte oděv čistý, špinavý oděv může vést ke snížení ochrany. Oděv je plně funkční pouze v originálním provedení tj. bez neodborných zásahů. Oděv plní svou ochrannou funkci v prostředí s normálním atmosférickým obsahem kyslíku. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při svařování v uzavřených prostorách nebo v místech, kde může být vzduch obohacen kyslíkem. Zvýšení obsahu kyslíku ve vzduchu podstatně snižuje účinnost ochranných oděvů proti plameni. Oděvy jsou navrženy tak, aby poskytovaly ochranu před krátkodobým náhodným kontaktem s elektrickými vodiči pod napětím do přibližně 100 V stejnosměrného el. proudu. Elektrická izolace poskytovaná ochranným oblečením se sníží, pokud je oblečení mokré, špinavé nebo nasáklé potem.

Skladování, přeprava, likvidace

Oděvy skladujte v suchém a chladném prostředí mimo přímé působení slunečního světla a U/V záření. Výrobce nenese odpovědnost za změny kvality způsobené špatným skladováním.

Distributor: ESAB VAMBERK, s.r.o., Smetanovo nábřeží 334, 517 54 Vamberk