

ESAB Oděvy pro svařování

ESAB Flaušová bunda FR

Flaušová bunda ESAB FR, S	0700 010 368
Flaušová bunda ESAB FR, M	0700 010 369
Flaušová bunda ESAB FR, L	0700 010 370
Flaušová bunda ESAB FR, XL	0700 010 371
Flaušová bunda ESAB FR, XXL	0700 010 372

Popis:

Flaušová černá bunda ESAB Phoenix-FR* je antistatická, s předním zipem se skrytou kontrastní koncovkou pro lepší pohodlí, dvě boční kapsy a jeden vnitřní zip. Schváleno normami: EN ISO11612 FR, ISO11611 Svařování, EN1149-5 Antistatické látky. K dostání ve velikostech S až XXL.

*U nové nehořlavé látky Phoenix FR® je prokázána ochrana před plamenem, rozstříkáním, vysoké teplotě a výboji elektrického oblouku. Jeho "jedinečná molekulární struktura" zaručuje trvalé ohnivzdorné vlastnosti. Tato technologie je výsledkem čtyřletého vývoje a zajišťuje, že látka Phoenix FR® překračuje nejnovější mezinárodní normy ISO.

Značení:

Na přední straně bundy je označení loga výrobce, na visače pod límcem je uvedeno typové číslo a velikost.

Použití:

Oděvy ESAB FR jsou přizpůsobeny maximálnímu pohodlí a bezpečnosti při svařování, jsou vyrobeny z vysoce kvalitní látky. Umožňují optimální komfort, pohodlí, odolnost i vyšší pracovní výkon. Jsou navrženy tak, aby ochránili svařeče při styku s otevřeným ohněm, ale nejsou plně odolné vůči dlouhodobému působení rozstříkání vznikajícím při svařování technologií MIG/MAG. Pokud uživatel provádí náročné aplikace a používá technologie s rozstříkáním svarového kovu, pak je nutno zvolit těžší ochranné oblečení, například z hovězí usně nebo používat kožené zástěry, svařovací rukávy, kamaše a podobně.

Vlastnosti a značení:

Oděvy splňují podmínky EN ISO 11612



Materiál oděvu při styku s plamenem nebo s malými hořícími částicemi pouze zuhelnatí, ale oheň se dále nešíří, a tím se zabrání úrazům vznikajícím kontaktem s hořícím oděvem.

Oděvy splňují podmínky EN ISO 11611:



- Třída 1 chrání proti méně nebezpečným svařečským technikám a situacím, které způsobují nižší úroveň rozstříkání a sálavého tepla.
- Třída 2 chrání proti více nebezpečným svařečským technikám a situacím, které způsobují vyšší úroveň rozstříkání a sálavého tepla.

Oděvy splňují podmínky EN ISO 1149:



EN1149-5 ANTI STATICKE

Návod na údržbu a ošetřování



Před praním uzavřete zdrhovadlo a všechny stuhové uzávěry. Používejte běžné tekuté prací prostředky bez bělících účinků. Při nadměrném znečištění doporučujeme předprůuku nebo případně chemické čištění. Po praní oděv důkladně vymáchejte a odstřed'ujte na nižší otáčky /max. 600 ot/min/.

Upozornění !

Udržujte oděv čistý, špinavý oděv může vést ke snížení ochrany. Oděv je plně funkční pouze v originálním provedení tj. bez neodborných zásahů. Oděv plní svou ochrannou funkci v prostředí s normálním atmosférickým obsahem kyslíku. Dvoudílné oděvy musí být nošeny společně pro poskytnutí předepsané úrovně ochrany.

Skladování, přeprava, likvidace

Oděvy skladujte v suchém a chladném prostředí mimo přímé působení slunečního světla a U/V záření. Výrobce nenese odpovědnost za změny kvality způsobené špatným skladováním. Použité oblečení vyhoďte do komunálního odpadu.

Distributor:

ESAB VAMBERK, s.r.o., Smetanovo nábřeží 334, 517 54 Vamberk