

ESAB Oděvy pro svařování

ESAB Svařovací bunda a kalhoty FR

Svařovací bunda ESAB FR, S 0700 010 358
Svařovací bunda ESAB FR, M 0700 010 359
Svařovací bunda ESAB FR, L 0700 010 360
Svařovací bunda ESAB FR, XL 0700 010 361
Svařovací bunda ESAB FR, XXL 0700 010 362

Svařovací kalhoty FR ESAB, S 0700 010 363
Svařovací kalhoty FR ESAB, M 0700 010 364
Svařovací kalhoty FR ESAB, L 0700 010 365
Svařovací kalhoty FR ESAB, XL 0700 010 366
Svařovací kalhoty FR ESAB, XXL 0700 010 367

Popis:

Svařovací bunda a kalhoty ESAB v černo - žluté kombinaci jsou přizpůsobeny potřebě podat maximální pracovní výkon, jsou pohodlné, a mají dlouhou životnost. Jsou ušity z nově vyvinutého ohnivzdorného materiálu Phoenix-FR*. Bunda má nastavitelné rukávy, skrytý přední zip a dvě kapsy, kalhoty mají pružný pás s poutky, dvě postranní a dvě zadní kapsy.

Tyto oděvy jsou plně certifikovány CE podle: EN ISO11612 FR, ISO 11611 Svařování, EN1149-5 Antistatické látky a EN61488 Ochrana před obloukem. K dostání ve velikostech S až XXL.

*U nové nehořlavé látky Phoenix FR® je prokázána ochrana před plamenem, rozstříkáním, vysoké teplotě a výboji elektrického oblouku. Jeho "jedinečná molekulární struktura" zaručuje trvalé ohnivzdorné vlastnosti. Tato technologie je výsledkem čtyřletého vývoje a zajišťuje, že látka Phoenix FR® překračuje nejnovější mezinárodní normy ISO.

Značení:

Na přední straně bundy je označení loga výrobce, na visače pod límcem je uvedeno typové číslo a velikost.

Použití:

Oděvy ESAB FR jsou přizpůsobeny maximálnímu pohodlí a bezpečnosti při svařování, jsou vyrobeny z vysoce kvalitní látky. Umožňují optimální komfort, pohodlí, odolnost i vyšší pracovní výkon. Jsou navrženy tak, aby ochránili svařeče při styku s otevřeným ohněm, ale nejsou plně odolné vůči dlouhodobému působení rozstříkání vznikajícím při svařování technologií MIG/MAG. Pokud uživatel provádí náročné aplikace a používá technologie s rozstříkáním svarového kovu, pak je nutno zvolit těžší ochranné oblečení, například z hovězí usně nebo používat kožené zástěry, svařovací rukávy, kamaše a podobně.

Vlastnosti a značení:

Oděvy splňují podmínky EN ISO 11612



ISO EN 11612
Ohnivzdorné

EN ISO 11612 A B1 C1 2008 Materiál oděvu při styku s plamenem nebo s malými hořícími částicemi pouze zuhelnatí, ale oheň se dále nešíří, a tím se zabrání úrazům vznikajícím kontaktem s hořícím oděvem.

Oděvy splňují podmínky EN ISO 11611:



ISO EN 11611
Třída 1 a 2

EN ISO 11611 CLASS 1 A1 2007

- Třída 1 chrání proti méně nebezpečným svářečským technikám a situacím, které způsobují nižší úroveň rozstříkání a sálavého tepla.
- Třída 2 chrání proti více nebezpečným svářečským technikám a situacím, které způsobují vyšší úroveň rozstříkání a sálavého tepla.

Oděvy splňují podmínky EN ISO 1149:



EN 1149 - 3 - 5

EN1149-3:2004 ANTI STATICKÉ
EN1149-5:2008

Návod na údržbu a ošetřování



Před praním uzavřete zdrhovadlo a všechny stuhové uzávěry. Používejte běžné tekuté prací prostředky bez bělících účinků. Při nadměrném znečištění doporučujeme předprádku nebo případně chemické čištění. Po praní oděv důkladně vymáchejte a odstředíte na nižší otáčky /max. 600 ot/min/.

Upozornění !

Udržujte oděv čistý, špinavý oděv může vést ke snížení ochrany. Oděv je plně funkční pouze v originálním provedení tj. bez neodborných zásahů. Oděv plní svou ochrannou funkci v prostředí s normálním atmosférickým obsahem kyslíku. Dvoudílné oděvy musí být nošeny společně pro poskytnutí předepsané úrovně ochrany.

Skladování, přeprava, likvidace

Oděvy skladujte v suchém a chladném prostředí mimo přímé působení slunečního světla a U/V záření. Výrobce nenes odpovědnost za změny kvality způsobené špatným skladováním. Použitá oblečení vyhodte do komunálního odpadu.

Distributor:

ESAB VAMBERK, s.r.o., Smetanovo nábřeží 334, 517 54 Vamberk